



## RELATÓRIO

### VISITA TÉCNICA COM VISTAS A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA INSTITUTO DE REABILITAÇÃO - LUCY MONTORO

**IMREA - LAPA**

**R. Guaicurus, 1274 - Lapa - São Paulo/SP CEP 05033-002.**








No dia 21 de julho de 2014, foi realizada visita técnica na Unidade LAPA, a fim de verificar as condições de sinalização de rota de fuga nas instalações e foi constatado que todas as saídas de emergência e rotas de fuga principais existentes na edificação possuem sinalização em conformidade com a IT nº20 do Dec. Est. 56819/11 do Corpo de Bombeiros.

Segue abaixo os modelos de sinalizações padrão descrita na IT nº20 acima citada, caso haja a necessidade de reposição ou duplicação de sinalização, os códigos descritos na coluna à esquerda, são de referência para aquisição no fornecedor.




Vale salientar que todas as placas devem possuir CNPJ estampada na placa.

#### SINALIZAÇÃO SOBRE AS PORTAS DE SAÍDA

S12		Saída de emergência	Símbolo: retangular Fundo: verde Mensagem "SAÍDA" ou Mensagem "SAÍDA" e pictograma e/ ou seta direcional: fotoluminescente, com altura de letra sempre $\geq$ 50 mm	Indicação da saída de emergência, com ou sem complementação do pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos)
S13				
S14				







## Sinalização de escadas de emergência

S8		
S9		

Obs 1: As setas de roda pé não são obrigatórias, são denominadas sinalizações complementares.

## Sinalização para corredores

S1		S15	
S2		S16	

**São Paulo, 29 de julho de 2014**



VALMIR BASSO  
GERENTE COMERCIAL



MAURÍCIO CAMPOS  
2º TEN. PM – RE 810750-5  
Tec. Resp.